



(<http://www.urso.gov.sk>)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

## Evidencia štandardov kvality za oblasť TEPLO

### Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Číslo transakcie: **THOR-AVPEWQ-12018**

Dátum vytvorenia záznamu: **05.02.2018**

**Obchodné meno:\***

BYP s.r.o.

**IČO:\***

36 437 263

**Počet OM:\***

77

**Od:**

01.01.2017

**Inštalovaný výkon v MW:**

13,8

**Sídlo (miesto podnikania):\***

Hviezdoslavova 141, Liptovský Hrádok, 033 01

**Číslo povolenia:\***

2006 T 009

**Priezvisko a meno:**

Ing. Miloš Barák

**Do:**

31.12.2017

**Druh paliva:**

Zemný plyn

**Dĺžka zariadení na rozvod tepla (km):**

8,1

**Ročná dodávka v MWh:**

15535,785

**Telefónne číslo:**

044/5222244,0905964488

**E-mail:**

barak@byplh.sk, kmet@byplh.sk

## Hlásenie o sumárnom ročnom vyhodnotení štandardov kvality:

	§ 2a	§ 2b	§ 2c	§ 2d	§ 2e	§ 3a	§ 3b	§ 3c	§ 3d	§ 3e	§ 3f	§ 3g	§ 3h
A [počet]	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
B [počet]			0			0	0	0	0	0	0	0	0
C [počet]			0			0	0	0	0	0	0	0	0
D [počet]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E [%]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F [%]	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
G [%]	12,00	11,00	22,00	10,00	9,00	6,00	7,00	8,00	1,00	2,00	3,00	5,00	4,00
Výsledná hodnota dosiahnutej úrovne kvality [SG]						100							
Požadovaná hodnota						<b>90</b>							

## Prehľad o výške kompenzačných platieb:

Druh nedodržaného štandardu kvality			POČET nedodržaných štandardov kvality		SUMA vyplatených kompezačných platieb	
§	písm.	Stručný popis štandardu kvality	CELKOM	z toho domácnosti	CELKOM (eur)	z toho domácnosti (eur)
§ 2 ods.1	a)	Zabezpečenie maximálneho tepelného príkonu na odbernom mieste.	0	0	0	0
	b)	Dodržanie určeného času dodávky tepla na vykurovanie.	0	0	0	0
	c)	Obnovenie dodávky tepla po obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov technickej poruchy.	0	0	0	0
	d)	Dodržanie vykurovacej krivky alebo odberového diagramu.	0	0	0	0
	e)	Dodržanie teploty teplej úžitkovej vody.	0	0	0	0
§ 3	a)	Oznámenie dátumu začiatku a skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla.	0	0	0	0
	b)	Dodržanie začiatku plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla.	0	0	0	0
	c)	Dodržanie skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla.	0	0	0	0
	d)	Oznámenie výzvy na uhradenie omeškanej platby za dodané teplo.	0	0	0	0

e)	Písomné určenie a doručenie technických podmienok žiadateľovi o pripojenie.	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
f)	Zabezpečenie preskúšania určeného meradla a oznámenie výsledku preskúšania žiadateľovi.	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
g)	Overenie správnosti vyúčtovania platby za dodané teplo.	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
h)	Písomné oznámenie preverenia kvality dodávky tepla.	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Spolu:		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>